

カーボンマスタースポーツ

JAN 4906752 103661



⑩付属雲台受け(ショートエレベーター)

	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	クランクハンドル	¥2,750	2/23-095-2+3428
2	エレベーターストッパー	¥600	7480
3	開脚ストッパーセット *注意(1)	¥1,000	C417+3428+3405+3406
4	エレベーターセット *注意(2)	¥8,500	3397+0571+3442+3398+1860+3399+5165+F065
5	エレベーター下部プレート	¥600	5165
6	脚ロックナットセットNO.1 *注意(3)	¥2,500	C420(2個)+C421+C422+C423(2個)
7	脚ロックナットセットNO.2 *注意(3)	¥2,500	C426(2個)+C427+C428+C429(2個)
8	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	C420(2個)+C423(2個)
9	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	C426(2個)+C429(2個)
10	雲台受け *注意(2)	¥4,200	2/23-198-3

注意点

- 1) お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- 2) お客様がエレベーターセット及び雲台受け交換時の注意！
先にクランクハンドル及びエレベーター下部プレートを外してから交換してください。
2013年12月からエレベーター下部にOリング部品を追加しました。
- 3) お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- 4) 石突ゴムの部品販売は行いません(カーボン重修理扱い)
理由: 石突セットとカーボンパイプ材は接着されている為、専門的技術が必要。